1.



2.




GOTO
GOSUB
RETURN
SCREEN
POSITION
COLOR
LINE
PSET
SAVE"
LOAD"
VERIFY"
AUTO
RUN
BREAK
POWER
RESET
FUNC
REM
DATA
READ
RESTORE
INPUT
DIM
FOR
TO
STEP
NEXT
IF
THEN
CR
CTRL
CHR $(
STR $(
TIME $
LEFT $(
RIGHT $(
MID $(
SIN(
COS(
TAN(
RAD(
PRINT
LIST
SHIFT
ASC(
VAL(
SQR(
EXP(
LOG(
ABS(
INT(
SGN(
RND(
FRE
PI
SHIFT
GRAPH
ENG
DIER'S
SPACE KEY
CLS
HOME
CLR
DELETE
INS
DEL